


هـ . قياس الزاوية (أ ب ج) والمسافة (أ ج) :

يتم توقيع نقطة (ج) من تقاطع الاتجاه (ب ج) مع طول الضلع (أ ج) وتستخدم هذه الطريقة في مساحة المضلعات وهي قليلة الاستخدام .

يمكن الحصول على الأطوال والزوايا الناقصة في المثلث الناشئ من الطرق الخمس السابقة وذلك بحل المثلث بالنسب المثلثية حيث المعلوم ثلاثة عناصر من المثلث ويمكن حساب العناصر الثلاثة المتبقية .
أنظر الأشكال الآتية والتي توضح الحالات السابقة الذكر :



٢ . العمل المساحي من الكل إلى الجزء :

وهذا المبدأ يطبق على كل من المساحة المستوية والجيوديسية وهذا يستلزم أولاً تثبيت نقاط تحكم بدقة عالية ومن ثم يمكن تثبيت نقاط تحكم أخرى بالنسبة للأولي ولكن بدقة أقل ، ومن هذه الأخيرة يمكن توقيع التفاصيل المحيطة بعمل مضلعات يتم ربطها بنقاط التحكم التي تم تثبيتها ، وهكذا . وهذه الطريقة تؤمن عملاً دون تراكم الأخطاء علاوة على تقليل هذا الخطأ بعد تحديد سببه ومكانه ، بعكس لو تم العمل من الجزء إلى الكل فإنه يسبب تعاضم الأخطاء وصعوبة التحكم بها في نهاية العمل .