



ملحوظة : يتم تغيير Thickness أولاً ، قبل رسم العناصر الأساسية مثل ( الخط ، الدائرة ... الخ )  
 ماعدا المستطيل Rectangle ، فإنه يتم تنشيطه أولاً ثم يتم تغيير ارتفاعه.

## ❖ إنشاء القطاعات (Sections)

رسم القطاعات في AutoCAD يتم بطريقتين وهما :


- ١ - قطع الرسم ( الجسم ) وفصله إلى جزئين وذلك بالأمر  Slice .
- ٢ - رسم مسقط لمستوى القص وذلك بالأمر  Section .

### ❖ الأمر Slice

يتم تنشيط الأمر Slice من شريط أدوات Solids مباشرة ، أو بالذهاب إلى قائمة :

← Draw ← Slice ← Solids ←

طريقة عمل الأمر :

	١ - نشط الأمر  Slice .
Select objects:	٢ - اختر العنصر الذي تريد قطعه عندما تبدو الرسالة التالية :
	٣ - اضغط Enter .
	٤ - اختر مستوى القطع وذلك بتحديد ثلاث نقاط على الجسم عندما تبدو الرسالة التالية :
	Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] :<points>
	مثال : اقطع المنظور شكل ( ٦ - ٣٧ ) إلى جزئين .

