

- ٣ - ربط القطعة الخام على الملزمة بشكل جيد ثم تنظيف الأسطح من الصدأ بواسطة المبرد المبطط، مع مراعاة المقاسات المطلوبة ( الطول ١٠٠ ملم ) كما في الشكل ( ٢ - ٣ ) .



شكل ( ٢ - ٣ )