+ الزاوية المحصورة إذا كانت الزاوية في اتجاه عقارب الساعة والعكس صحيح

١. تم قياس انحراف خط القاعدة ١/٣ — ٢/٣ بالبوصلة فكان ٠٠ً ٠٠َ ٧٥ْ

٢. انحراف الضلع ٢/٣ - ٣/٣ = ٠٠ً ٠٠َ ٧٥ْ + ١٨٠ ° + زاوية ٣

= ٠٠ً ٠٠َ ٧٥ْ + ١٨٠ + ٣٧,٤٥ً ٢٤َ ٤٠ْ

= ٢٩٥ ° ٢٤ َ ٣٧,٤٥ ً

٣. انحراف الضلع ٣/٣ - ٤/٣ = ٣٧,٤٥ً ٢٤َ ٢٩٥° - ١٨٠ْ — زاوية ٤

= ٣٧,٤٥ً ٢٤َ ٢٩٥ْ -١٨٠ْ - ٤٧,٢٩ً ٤١َ ١١٦ْ

= -٩,٨٤ً ١٧َ ٠ْ + ٣٦٠ْ

= ٣٥٨ ° ٤٢ َ ٥٠,١٦ ً

٤. انحراف الضلع ٤/٣ - ٥/٣ = ٥٠,١٦ً ٤٢َ ٣٥٨° - ١٨٠ْ + زاوية ٩

= ٥٠,١٦ً ٤٢َ ٣٥٨ -١٨٠ْ + ٣٧,٢٨ً ٠٩َ ٧٠ْ

= ٢٤٨ ° ٥٢ َ ٢٧,٤٤ ً

٥. انحراف الضلع ٥/٣ - ٦/٣ = ٢٧,٤٤ً ٥٢َ ٢٤٨ْ - ١٨٠ْ — زاوية ١٣

= ٢٧,٤٤ً ٥٢َ ٢٤٨ْ - ١٨٠ْ - ٢٥,٧٦ً ٢٦َ ٥٤ْ

= ١٤ ° ٢٦ َ ١,٦٨ ً

٦. انحراف الضلع ٦/٣ - ٧/٣ = ١,٦٨ً ٢٦َ ١٤ْ + ١٨٠ْ +زاوية ١٧

= ١,٦٨ً ٢٦َ ١٤ْ + ١٨٠ْ + ٣٢,٤٩ً ٢٤َ ٤٢ْ

= ٢٣٦ ° ٥٠ َ ٣٤,١٧ ً