طريقه القياس لهذه المقاومه.

تعتبر شريحه مكونه من اربع مقاومات داخليه وهى ذات ثمانى ارجل و ستجد كل اربعة ارجل موجوده فى ناحيه وطريقة القياس يقاس كل رجلين متقابلتين مع بعض بالافو واذا كان بها عطل تستبدل.

الإحتمال الثالث.

3. هناك فيوزات لونها اسود ويكون مكتوب جنبها حرف "L " وللتأكيد حرف "L " وليست "C " وفى لوح الام القديمه تكون على شكل مقاومه عاديه لونها اسود،،،اما هنا فهى تحمل رمز ملف ووظيفتها كاوظيفة الفيوز وتقاس بالافو بال Buzzer أو الجرس فاذا لم تكن متصله فيمكن بان تعمل عليها كوبرى بسلك رفيع جدا ومثال على سمك السلك المطلوب (تأخد شعيره من الشعيرات الموجوده فى سلك مروحة البروسيسور وهو يفى بالغرض) وفى الشكل التالى شكل من اشكال المقاومه الفيوزيه ولونها اخضر.