

من الشكل السابق تتضح أجزاء الجهاز كالتالي

مسمار لتوضيح الشعرات لضبط التسامت الضوئي	١٦	يد لحمل الجهاز	١
العدسة العينية لضبط التسامت	١٧	مسمار لفك وتركيب يد حامل الجهاز	٢
مسمار الحركة السريعة الأفقية	١٨	نقطة قياس ارتفاع الجهاز	٣
مسمار الحركة البطيئة الأفقية	١٩	غطاء كارت التخزين	٤
جاك توصيل وحدة البيانات	٢٠	البطارية	٥
جاك توصيل البطارية	٢١	لوحة المفاتيح	٦
ميزان التسوية الطولي	٢٢	مفتاح لفك التبريخ	٧
مسامير ضبط ميزان التسوية الطولي	٢٣	قاعدة مستوية	٨
مسمار ربط الحركة الرأسية السريعة	٢٤	مسامير التسوية الثلاثة	٩
مسمار الحركة الرأسية البطيئة	٢٥	مسامير ضبط الفقاعة الدائرية	١٠
العدسة العينية للتلسكوب	٢٦	الفقاعة الدائرية	١١
توضيح الرؤية	٢٧	شاشة الإظهار	١٢
التوجيه الخارجي (التتئين)	٢٨	العدسة الشيئية	١٣
علامة مركز الجهاز	٢٩	ثقب لبوصلة أنبوبية	١٤
		مسمار لضبط التسامت الضوئي	١٥