

رسم مقياس الرسم الطولي ١/٥٠٠٠ دقته ١٠ م

- ١ - نرسم خطاً رأسياً باستخدام الأمر Draw Line وبنفس الأمر نرسم خطاً أفقياً
- ٢ - نرسم خطوطاً موازية للخط الأفقي باستخدام الأمر Modify Offset وعلى مسافة خمس وحدات
- ٣ - نرسم خطوطاً موازية للخط الرأسي وعلى مسافة ١٠٠ وحدة بنفس الأمر السابق
- ٤ - نستخدم أوامر التعديل لضبط شكل مقياس الرسم
- ٥ - باستخدام أمر التظليل Hatch نظلل المقياس كما بالرسم التالي :