

## برنامج التوقيح للنقاط : (SETTING OUT) S-O

يتم في هذا البرنامج توقيح نقاط في الطبيعة وذلك بمعلومية المسافة من النقطة المحتلة إلى النقطة المطلوب توقيحها وانحراف الخط الواصل بين النقطة المحتلة والنقطة المطلوب توقيحها في التطبيق كالتالي:

- ١ - يتم الضغط على F3 (S-O) في الصفحة الثالثة من البرنامج الأساسي للجهاز.
- ٢ - يتم إدخال المسافة المطلوب توقيحها (المسافة من النقطة المحتلة إلى النقطة المطلوب توقيحها) SO . DIST .
- ٣ - كذلك يتم إدخال الانحراف SO H . ANG بالضغط على الأزرار F4 (OK) أو ENTER .
- ٤ - يتم توجيه الجهاز حتى تصبح الزاوية  $DHO = 0.0$  كما يظهر على شاشة الجهاز ، وبذلك نكون قد وصلنا إلى اتجاه النقطة المطلوب توقيحها .
- ٥ - يتم وضع عاكس في هذا الاتجاه والضغط على F1 (READ) للرصد على هذا العاكس .
- ٦ - نراقب على الشاشة (DIST) فإذا كانت ذات إشارة سالبة فيجب أن يتحرك العاكس بعيداً عن الجهاز بالقيمة التي تظهر على الشاشة ، أما إذا كانت (DIST) ذات إشارة موجبة فيجب أن يتحرك العاكس نحو الجهاز بالقيمة التي تظهر على الشاشة .
- ٧ - ثم الضغط على F1 (READ) مرة أخرى .
- ٨ - وهكذا يتحرك العاكس للأمام أو الخلف وفي كل مرة يتم الضغط على (READ) حتى تصبح  $DIST = 0$  تقريباً فيكون قد وصلنا إلى النقطة المطلوب توقيحها في الطبيعة.
- ٩ - وهكذا يتم توقيح بقية نقط محور المشروع.