

- (٦) المشاهدة الدورية للموقع حيث يجب : -
- التحقق من نقط الثوابت الأرضية فـلربما يكون هناك أوتاد مفقودة ، أو حركت من مكانها .
 - التأكد من النقط المعلومة المناسب دورياً ، و يفضل عمل ذلك مرة في الأسبوع على الأقل.
 - التحقق من إحداثيات النقط المعلومة إحداثياتها الأفقية من نقط قريبة مماثلة.
 - يجب أن تُعرف كل نقط الثوابت بعلامات واضحة و تحمي .
- (٧) اكتشاف الأخطاء :
- بمجرد أن تبدأ عملية التوقيح يجب التحقق من صحة النقط التي تم توقيحها بالطبيعة من أكثر من موضع كلما أمكن ذلك وهذا يعطي لنا فرصة اكتشاف الأخطاء مبكراً حتى نستطيع تصحيحها مبكراً .
 - لا يجب إخفاء الأخطاء لأن ذلك سوف يظهر في مراحل متقدمة من العمل و عندها يكون التعامل مع الأخطاء أصعب في التصحيح ومكلف .