

- علامات المناسيب العشوائية و هذه نقاط تفترض ارتفاعها فرضا بالنسبة لمستوي مرجعي وهمي و يستعان بها لتوقيع مناسيب النقاط المختلفة من مشاريع محلية محدودة و صغيرة .
 - علامات المناسيب المؤقتة و هذه نقاط يجري قياس ارتفاعها قي نهاية العمل اليومي حيث يستعان بها عند تكملة العمل في وقت لاحق ، و على كل حال يجب أن تحدد هذه النقاط بشكل جيد و على مواقع ثابتة .
- ٢٠ - يجب فحص جهاز الميزان و ضبطه ضبطاً دائماً قبل البدء في العمل في أحد المشاريع و عند استلامه من المخزن و عند وقوع الجهاز أو اصطدامه بشيء صلب .