

تدريب عملي ٥ - ٦

الهدف:

أن تتعرف على مفاتيح العناصر المستخدمة في مرحلة التوجيه النسبي.
أن تتعرف على مدى تأثير الحركات المتاحة لوحدة العرض بالجهاز على الصور.
أن تثبت مفاتيح عناصر التوجيه النسبي بالجهاز على الأوضاع الصفرية الخاصة بها.
أن تتعرف على أماكن النقاط المعيارية الستة و كذلك العنصر المستخدم عند كل نقطة.
أن تزيل الانقسام الموجود في الجهاز عند النقطة المعيارية رقم (١) و أيضا النقطة المعيارية رقم (٢)
باستخدام مفاتيح العناصر الخاصة بذلك طبقا لقاعدة التوجيه النسبي المستخدمة وحسب نوع الجهاز المتوفر بالمعهد.

الوسائل:

جهاز الرسم التجسيمي المتوفر في المعهد.
الصور الجوية البلاستيكية.