



شكل رقم (٢) يوضح كرت وصف لنقطة أ



وتد حديدي زاوية



وتد خشب مقطعه دائري



وتد خشبي مقطعه مربع

شكل رقم (٣) يوضح بعض أشكال الأوتاد المستخدمة في تثبيت نقاط المصنع