

إعدادات الجهاز للرصد:

قبل إعداد الجهاز لعملية الرصد يجب أخذ الاحتياطات الآتية:


١. التأكد من شحن البطارية.
 ٢. تركيب البطارية في المكان السليم.
 ٣. تثبيت القاعدة مع الجهاز بشكل سليم.
 ٤. تثبيت القاعدة جيدا على الأرجل (الحامل).
- ثم يتم عمل ضبط مؤقت للجهاز وسوف يتم شرحه في الوحدة الرابعة.

طريقة استخدام الجهاز:

تدل الألوان الأربعة المميزة للمفاتيح على مايلي:

١. الأبيض: مفاتيح ثابتة
٢. البرتقالي: مفاتيح الوظائف
٣. الأخضر: مفاتيح تحكم
٤. الأصفر: مفاتيح الأرقام وإدخال البيانات.

والشكل رقم (٧) يوضح الشاشة ولوحة المفاتيح الخاصة بالجهاز Leica TPS 1100



شكل رقم (٧) يوضح الشاشة ولوحة المفاتيح لجهاز المحطة الشاملة Leica TPS 1100