

### إذا تعذر فصل التيار الكهربائي فیتبع الآتي :

- 1 - يفصل المصاب عن الأجزاء الحاملة للتيار.
- 2 - يلبس المنقذ قفازات سميكة غير مثقوبة أو أقمشة توضع على اليد سميكة وغير مبتلة.
- 3 - شد المصاب بعيداً عن السلك باستعمال عصاً خشبية عازلة غير مبتلة لإبعاد المصاب عن ملامسة المصاب بالتيار الكهربائي.

في حالة إذا كان الضغط أكثر من (1000) فولت فيعتبر الضغط عالياً.

### خطوات عملية التنفس الصناعي :

- 1 - وضع المصاب على ظهره وإسناده على الأرض.
- 2 - اركع بجوار الرأس مع وضع اليدين تحت المصاب واجعل الرقبة في حالة مقوسة إلى أعلى لتسمح بدخول الهواء بسهولة مع رأسه إلى الخلف.
- 3 - إذا لوحظ شيء غريب داخل الحلق مما يعيق دخول الهواء أخرجه بسرعة ويجب الانتباه إلى اللسان إذا كان متدلنياً إلى الحلق يجب إرجاعه إلى مكانه الطبيعي قبل إعطائه التنفس الصناعي.
- 4 - اضغط الفك الأسفل إلى الخلف.
- 5 - اقبل أنف المصاب بيدك اليسرى وابدء عملية التنفس الصناعي من الفم إلى الفم وذلك بعملية الشهيق ثم دفع الهواء لرتتي المصاب وترك مدة له ليطرده وذلك بالضغط على صدر المصاب.
- 6 - يجب تكرار هذه العملية (20) مرة في الدقيقة الواحدة .
- 7 - استمر في عملية التنفس الصناعي حتى يتنفس المصاب بالطريق المنتظمة والعادية.
- 8 - دق المصاب بعد رجوعه إلى حالته الطبيعية لأن جسمه عادة يبرد من الصدمة.
- 9 - لا تسمح للمصاب بالوقوف قبل حضور الطبيب والتصريح له بمزاولة عمله العادي.

مع ملاحظة إثبات أن المصاب لا يتنفس ولا يوجد نبض للقلب معاً سواء أكان المنقذ شخصاً أو شخصين.