


الترقيم على أجهزة القياس :

ترقيم أجهزة القياس الكهربائية برموز توضع عادة على التدرج . تبين خصائص الجهاز . وقد قننت أغلب هذه الرموز دولياً . وتبين القائمة التالية الرموز الأكثر أهمية ومدلولاتها .



شكل (2- 13) رموز أجهزة القياس

الرمز	المعنى	الرمز	المعنى
1	جهاز قياس بجديدة متحركة	10	تصحيح الصفر
2	جهاز قياس بملف متحرك	11	تيار مستمر
3	جهاز قياس أستاتيكي كهربائي	12	تيار متردد
4	جهاز قياس بسلك ساخن	13	تيارات مستمرة ومترددة
5	جهاز قياس ديناميكي كهربائي لا حديدي	14	جهاز قياس ثلاثي الأطوار بألية حركة واحدة
6	جهاز قياس ديناميكي كهربائي بقلب حديدي	15	جهاز قياس ثلاثي الأطوار بثلاث آليات للحركة
7	جهاز قياس بمقوم جاف	16	وضع رأسي في الاستخدام العادي
8	جهاز قياس بملف متحرك بمقوم جاف	17	وضع أفقي في الاستخدام العادي
9	رمز جهد الاختبار (نجمة بدون رقم :500 فولت ، برقم 2 : 2000 ... إلخ)	18	وضع مائل في الاستخدام العادي
		19	وضع خدمة زوايا منصوص عليها