

## أجهزة القياس

من الضروري لأي مهتم بمجال الإلكترونيات أن يكون على دراية كاملة باستخدام القياسات المختلفة ويجب الإلمام التام بتعليمات التشغيل وطرق التوصيل الصحيح وكذلك الضبط للأجهزة إذا لزم الأمر .

أنواع أجهزة القياس : -

جهاز الأمبير



شكل رمز جهاز الأمبير ميتر

طريقة توصيل جهاز الأمبير: - يوصل جهاز الأمبير على التوالى في الدائرة الكهربائية .  
الكمية المقابلة : يقوم بقياس شدة التيار الكهربائي بنوعيه التيار المستمر ( DC-A )  
والتيار المتردد ( AC-A ) .

وحدة قياس التيار: - وحدة قياس التيار الأساسية هي الأمبير وأجزاؤه هي ( mA -  $\mu$ A ) .  
رمز وحدة القياس وأجزاؤه : - وهي ( A - mA -  $\mu$ A ) .

جهاز الفولتميتر : -



شكل رمز جهاز الفولتميتر

طريقة توصيل جهاز الفولتميتر: - يوصل جهاز الفولتميتر على التوازي في الدائرة الكهربائية .  
الكمية المقابلة : يقوم بقياس فرق الجهد الكهربائي بنوعيه الجهد المستمر ( DC-V )  
والجهد المتردد ( AC-V ) .

وحدة قياس الجهد: - وحدة قياس الجهد الأساسية هي الفولت وأجزاؤه هي ( mV -  $\mu$ V ) .  
رمز وحدة القياس وأجزاؤها : - وهي ( V - mV -  $\mu$ V ) .

جهاز الأوم ميتر



شكل رمز الأوم ميتر