

DOWN - COUNTER التجربة الثانية: العداد التنازلي

الأهداف : وصف وظيفة العداد الهابط ، ووصف عمله ، بالإضافة إلى ملحوظة طريقة العمل .
الأدوات والأجهزة :

Test Console منصة التجارب

Multi meter جهاز قياس متعدد الأغراض


لوحة التجربة رقم 111 – 130 PC

لوحة التجربة رقم 132 – 130 PC

توصيلة الدائرة :

لدينا اللوح 111 – 130 PC ونحتاجه فقط لإعطاء النبضات .

أما الشكل التالي يبين التوصيله على اللوح 132 – 130 PC والخاصة بالعداد التنازلي :



لوحة التجربة رقم 132 – 130 PC