


الآن يمكنك ملاحظه ال **Pins** الموجوده ولكن لا تحاول ان تلمسها حتى لا تتلف



الآن بمنتهى الهدوء نقوم بوضع المعالج في مكانه الصحيح عن طريق ملاحظه ال **Notches** الموجوده في الصوره.

