

والمستخدم للشاشة (Monitor) يستطيع التحكم في تفاصيل الصورة على الشاشة عن طريق بروتات يوضع على الواجهة الامامية للشاشة يكون متصل مباشرة باطراف المتكامل الداخليه

اسباب توقف الدائرة عن العمل:-

- 1- في حالة فقد الجهد اللازم لتغذية متكامل الميكروبروسيسور
- 2- في حالة فقد وانقطاع الاشارات الواصلة الى متكامل الميكروبروسيسور جزئيا او كليا
- 3- واخيرا في حالة تلف متكامل الميكروبروسيسور نفسه.

ملاحظة هامة :

لا تسوني بدعاك في سجودك بان يزني الله زوجته صالحته حب الله ورسوله

ولا تسوا الصلاة على رسولنا ومعلمنا محمد صلى

الله عليه وسلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبن كاته

توقيع جمال رمضان

