



6) جهاز اختبار المكثفات capacitance meter
 7) عصا اختبار الجهد العالى high voltage probe
 يستطيع الفنى قياس جهد الاين (flyback)



8) كولد اشكال الشاشة color dot bar generator
 يقوم برسم اشكال معينة على الشاشة بحيث تساعد الفنى اثناء قيامه بضبط الشاشة. حيث يتم توصيل الجهاز بدخل الأريال بالتلفزيون



أختبار المكونات الألكترونية

معرفة المكونات الألكترونية وكيفية عملها و اختبارها هو حجر الزاوية فى الصيانة
 1- الفيوزات :- هى موجودة اسلسا فى دخل دائرة البور و ايضا قد تستخدم داخل الدائرة و مقاومتها تعطى صفر فى حالتها الطبيعية و اذا اعطت قيمة مقاومة عالية جدا (دائرة مفتوحة) فيجب استبدالها بأخرى مثلها لها نفس قيمة التيار و الفولت.
 شكلها

فيوز عادية	فيوز سطحية smd	فيوز دائرة	فيوز مستطيلة	فيوز حرارية