


خطأ!

Connecteur d'une alimentation AT



WWW.LAGHOUBAT.NET/VB

Connecteur d'une alimentation ATX



- 1 : +5 V (rouge)
- 2 : +5V (\*)
- 3 : +5V (\*)
- 4 : -5V (blanc)
- 5 : Masse (0V) (noir)
- 6 : Masse (0V) (\*)
- 7 : Masse (0V) (\*)
- 8 : Masse (0V) (\*)
- 9 : -12V (bleu)
- 10 : +12V (jaune)
- 11 : +5 V (rouge)
- 12 : Power Good (ou +3,3V ? Xorange)



- 1 : +5V
- 2 : +5V
- 3 : -5V
- 4 : Masse
- 5 : Masse
- 6 : Masse
- 7 : Power On
- 8 : Masse
- 9 : -12V
- 10 : +3,3V
- 11 : +12 V
- 12 : +5V Standby
- 13 : Power Good
- 14 : Masse
- 15 : +5V
- 16 : Masse
- 17 : +5V
- 18 : Masse
- 19 : +3,3V
- 20 : +3,3V

ATX

خطأ!



وهناك مخرج