


## ❖❖ أمر chamfer شطف.

وهو إزالة الحواف على شكل شطفة صغيرة من قائمة Modify  
طريقة عمله : نشط الأمر  اكتب d ← ثم اضغط Enter ← أدخل مسافة الشنفرة الأولى ← ثم اضغط Enter ← أدخل مسافة الشنفرة الثانية ← ثم Enter ← اختر الضلع الأول بالفأرة ← اختر (نشط) الضلع الثاني بالفأرة .

مثال : نفذ عملية الشنفرة للشكل (٣- ١٤) لتبدو كما هو واضح بالشكل (٣- ١٦).

الحل: ١ - نشط الأمر  سوف تبدو الرسالة التالية :

3- Command: \_chamfer

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000

٢ - أدخل الحرف d لتغيير مسافة الشنفرة أمام الرسالة التالية :

٣ - أدخل d [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]:

مسافة الشنفرة الأولى ولتكن ٢٠ أمام الرسالة التالية:

٤ - أدخل مسافة الشنفرة Specify first chamfer distance <10.0000>: 20

الثانية ولتكن ٢٠ أمام الرسالة التالية :

٥ - نشط (اختر) الخط Specify second chamfer distance <20.0000>: 17

الأفقي أولاً سوف يصبح نشطاً أمام الرسالة التالية : الشكل (٣- ١٥)

:Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method

٦ - نشط (اختر) الخط الرأسي أمام الرسالة التالية: الشكل (٣- ١٦)

Select second line:

ملحوظة: ١ - الحرف d هو الحرف الأول من كلمة Distance أي مسافة، الموجودة في الرسالة رقم (٢) .

٢ - إذا كنت لا ترغب في تغيير مسافة الشنفرة فتجاهل الخطوة (٢) و (٣) و (٤) و نفذ الخطوة

(٥ و ٦) مباشرة .