


نشط الأمر  ← حدد نوع التكرار Polar Array ← اختر العنصر المراد تكراره


اضغط Enter أو اختر OK .

مثال : كسر الخط الموجود بالشكل ( ٣- ٤٦ ) ٦ مرات بزاوية ١٨٠ درجة.


الحل: ١ - نشط الأمر  سوف يبدو مربع الحوار شكل ( ٣- ٤٤ ).

٢ - حدد نوع التكرار Polar Array سوف يبدو مربع الحوار السابق

كما في الشكل ( ٣- ٤٧ ) التالي:



الشكل ( ٣- ٤٦ )



الشكل ( ٣- ٤٧ )

٣ - اضغط على select object لاختيار عناصر الشكل المراد تكراره سوف يختفي مربع الحوار

السابق شكل ( ٣- ٤٧ ) ويتحول المؤشر إلى مربع انتهاء ، عندها نشط الشكل المراد تكراره ( الخط ) ثم اضغط Enter سوف يبدو مربع الحوار السابق مرة ثانية.

٤ - حدد مركز التكرار وذلك بالنقر على السهم الموجود أمام center point . سوف يختفي

مربع الحوار السابق وبواسطة Osnap اختر مركز الدائرة عند ذلك سوف يبدو مربع الحوار السابق كما في شكل ( ٣- ٤٨ ).

٥ - أدخل عدد مرات التكرار وهو ٦ مرات.

٦ - أدخل زاوية التكرار ١٨٠ درجة .