

	الشكل (٤ - ١٠)	الشكل (٤ - ٩)

٥ - عندما نختار نقطة التوصيل من على شاشة الرسم كما في الشكل (٤ - ١٠) سوف يبدو مباشرة مربع حوار شكل (٤ - ١١).



٦ - اضغط Enter أو OK سوف يختفي مربع الحوار هذا وتختفي الكتلة أيضاً .  
نفذ جميع الخطوات السابقة لبقية عناصر الدائرة الإلكترونية حتى يصبح عندك خمس كتل هي مكونات الدائرة الإلكترونية كما هو واضح في الشكل (٤ - ١٢).