



❖ ❖ أمر الطرح Subtract

يقوم هذا الأمر بإنتاج أشكال مجوفة مثل (الأنابيب ، الثقوب ... الخ) وذلك بطرح الأجسام المصمته.
طريقة عمل الأمر :

- ١ - نشط أمر Subtract
- ٢ - اختر العنصر الكبير (المطروح منه) .
- ٣ - اضغط Enter .
- ٤ - اختر العنصر الصغير (الطراح) .
- ٥ - اضغط Enter .

	مثال:
	ارسم الشكل التالي (٦- ١٧)
الشكل (٦- ١٧)	الحل:
	١ - نشط أمر رسم أسطوانة Cylinder .
	٢ - أدخل مركز الأسطوانة (٠,٠).
	٣ - أدخل نصف قطر الأسطوانة ٣٠
	٤ - أدخل ارتفاع الأسطوانة ٥٠
	سوف يبدو رسمك كما في الشكل (٦- ١٨)
	
الشكل (٦- ١٨)	