





### المشروع الأول

- ١ - حول شاشة الرسم من D2 إلى D3 كالتالي :  
View 3D Views SW Isometric
- ٢ - حول الرسم إلى الشكل السلبي كالتالي :  
View shade 3D Wireframe

Command: _box	3 - نشط الأمر  من القائمة Solid
Specify corner of box or [Center] <0,0,0>: 0,0	✓ أدخل النقطة (٠,٠)
Specify corner or [Cube/Length]: 60,50 	✓ أدخل النقطة الثانية ٦٠,٥٠ ( )
Specify height: 10	✓ أدخل الارتفاع (١٠)
سوف يبدو الرسم كما هو مبين في الشكل ( 1-A )	
	
الشكل 1-A	

Command: _cylinder	4 - نشط الأمر  من القائمة Solid
Current wire frame density: ISOLINES=4	
✓ ادخل مركز الأسطوانة (١٠,١٠) عندما تبدو الرسالة التالية :	
Specify center point for base of cylinder or [Elliptical] <0,0,0>: 10,10	
specify radius for base of cylinder or [Diameter]: 5	✓ أدخل نصف قطر الأسطوانة
	✓ أدخل الارتفاع (١٥) عندما تبدو الرسالة التالية :
Specify height of cylinder or [Center of other end]: 15	
سوف يبدو الرسم كما هو مبين في الشكل ( ٢ - A )	