




## الطباعة وإخراج الرسوم


الطباعة في AutoCAD تعتبر من الأمور الفنية التي تعتمد على مدى قدرتك في إخراج الرسومات بشكل مناسب وجيد ، وذلك بسبب كثرة خيارات الطباعة ومربعات الحوار التي سوف تبدو لك عندما تريد إخراج رسوماتك ، وبالتالي فإنك سوف تحتاج إلى وقت طويل لتجريب واختبار خيارات الطباعة لكي تضبط إعدادات طابعتك بالطريقة التي تناسبك .

ومع توفر هذا العدد الكبير من خيارات الإخراج ، لن نتمكن في هذه الوحدة سوى إعطاء مقدمة بسيطة تفي بحاجة المتدرب لكي يخرج رسوماته بشكل بسيط .

### ❖ أمر الطباعة plot

عندما تريد طباعة أي رسمة بواسطة الإعدادات الافتراضية لحاسبك ، اتبع الخطوات التالية :

- ١ - تأكد من توصيل الطابعة بالحاسب ومن تشغيلها .
- ٢ - شغل AutoCAD وافتح أي ملف رسم لديك مثلاً الشكل (٧- ١) .
- ٣ - اختر View  Zoom  All لإظهار الرسم بأكمله على شاشة AutoCAD أو بالنقر على  من شريط الأدوات القياسية (Standard Toolbars).



الشكل (٧- ١)