

## أدوات القياس

١ - القدم الصلب:

وهي كما الشكل رقم (١٢) تعتبر من أقدم أدوات القياس شيوعاً، وتصنع من الصلب غير القابل للصدأ أو الممسك ويوجد على جانبيه تدريج للقياس



شكل رقم (١٢)

٢ - القدم ذات الورنية:

وهي كما في الشكل رقم (١٣) لقياس الأقطار الداخلية والخارجية وكذلك في قياس الأعماق والارتفاعات، وتصنع من الصلب غير القابل للصدأ المطلي والمغطى بالكروم.



شكل رقم (١٣)