

٢- الشنكار: وهو كما في الشكل رقم (١٦) ويعتبر من الأدوات الأساسية لعملية الشنكرة ، فهو يتكون من قطعة من الزهر ترتكز على الزهرة أو قطعة التشغيل ذاتها ومن ساق مصنوعة من الصلب الطري ومقلوطة أو مبرشمة في القاعدة وهي تحمل شوكة علام ويتم تثبيتها على الساق بواسطة مسمار ربط.



شكل رقم (١٦)

٣- البراجل (الفراجل): وهي كما في الشكل رقم (١٧) تتعدد أنواعها لتنوع أغراض استعمالها فمنها المستخدم في عمليات القياس ومنها المستخدم في عملية الشنكرة أي نقل الأبعاد إلى قطعة التشغيل أو لعمل دوائر عليها.



شكل رقم (١٧)