


**المواد الخام:**

قطعة حديد

**خطوات التنفيذ: وهي على ثلاث مراحل:****المرحلة الأولى:**

- ١ - طبق قواعد السلامة أثناء العمل.
- ٢ - ثبت قطعة الحديد المراد بردها على الملزمة
- ٣ - قم بعملية البرد وتهذيب الأطراف والتأكد من المقاسات المطلوبة في التمرين
- ٤ - تأكد من الزوايا الأربعة أنها قائمة باستخدام الزاوية الحديدية

**إرشادات:**

- ١ - تبرد جميع السطوح ببرادة مستعرضة مع الانتباه إلى استواء الأسطح المبرودة
- ٢ - استخدم طول السلاح المبرد بالكامل على سطح قطعة الحديد.