

المواد الخام:

قطعة قضيب حديد مربع 25X25 ملم وطول 100 ملم.

خطوات العمل :

- 1 - إحضار قضيب الحديد الخام من المستودع مع قطع الطول المحدد باستخدام المنشار وقد تمت عملية الممارسة في التمارين السابقة.
- 2 - القطعة الخام للتمرين المراد عمل البرادة له مع تحديد المقاس المطلوب. كما في الشكل (1) - (3).



شكل (1) - (3)