



٩ - نقسم باقي الأطراف لعملية تداخل مع السلك الأول ونلفها من الجهتين لنحصل على الشكل رقم (٤) وهذه تسمى وصلة على شكل (T).



شكل رقم (٤)

١٠ - نظف مكان العمل بعد الانتهاء.