


لا توجد طريقة مناسبة لكل عمليات الربط انما يتم اختيار الطريقة المناسبة لكل حالة حسب الطرق التالية :

1. الربط الميكانيكي وتتم عن طريق قواميط ومسامير يتم اختيارها حسب الحالة ، يراعى دائما ان تكون القواميط والمسامير من نفس نوع المعدن كما يراعى النظافة التامة للقواميط .



2. التوصيل بالكبس وتستخدم جلب نحاس ومكبس هيدروليكي.