


الشكل العام للجهاز :



تعليمات الامان اثناء قياس مقاومة الارضى:

1. ممنوع لمس اى من الاسلاك او الالكترودات اثناء عمل الجهاز حتى لا يتعرض الشخص لصدمة كهربية.
2. اثناء العمل بالقرب من فولت عالي يجب ارتداء قفازات واحذية امان.
3. يجب تركيب فيوزات امان عند العمل على ارضى متصل بشبكة الارضى خصوصاً عند الجهود العالية.
4. يجب ان يكون الافراد مدربون وعلى علم ببنود الامان .