



- ١ - المفتاح الكهرومغناطيسي " الدقمة " ٢ - عضو التوحيد " المجمع " ٣ - الفرش
 ٤ - ملفات التثبيته ٥ - أحذية ملفات التثبيته ٦ - عضو الإنتاج
 ٧ - عمود بادئ الحركة ٨ - قابض السرعة ٩ - ذراع الدفع

الشكل رقم (٣ - ٨) يوضح أجزاء بدء الحركة " السلف " ذي الترس الحلزوني الدفعي المستخدم في المركبات

وسوف نقوم بتوضيح أهمية الأجزاء الرئيسة لنظام بدئ الحركة