


* من قائمة Options نختار أمر Windows ثم Four فتظهر عندي أربعة شاشات عرض
لرؤية القوى الداخلية المؤثرة على الكمرات ننقر زر **F** ثم نختار القوة التي نريد معرفتها
(مثلاً 3-3 Moment) ثم OK

لرؤية القوى الداخلية المؤثرة على بلاطة المنشأ مثل Moment 11, Moment 22 ننقر أيقونة
S أو من قائمة Display نختار أمر Show Element Forces/Stresses ثم نختار Shells
فيظهر مربع حوار فنحدد به القوة الداخلية المطلوب عرضها.



وبذلك نكون قد إنتهينا من هذا المثال