




تظهر نافذة صغيرة بها عدة اختيارات ،نغير الطريقة Method من يدوي Manual إلى ذاتي Automatic (يتعرف البرنامج على تتابع الخطوط بشكل ذاتي) ،ثم نبدأ بأي ضلع من الشكل (نلاحظ تغير الخط إلى اللون الزهري دلالة علامة الاختيار) ،وتتابع الضغط على زر الفأرة اليسار ،ليلتقط الخط الذي يليه ،ثم الذي يليه ،وبعد إختيار كامل الشكل ،نضغط مرة أخرى زر الفأرة اليسار دلالة على الموافقة على إغلاق الشكل ،وهكذا يصبح لدينا الضلع Polygon جاهزاً.



الآن نختار زر قياس المساحة من قائمة القياسات () ،ثم نذهب إلى المخطط ،نضغط مؤشر الفأرة على أي جزء منه ، فتظهر المساحة بالمتر المربع أسفل الشاشة مع