



- تتبع الخطوات التالية لتنفيذ عملية التوقييع :

- يتم اختيار SET OUT LINE من قائمة COGO



- يتم إدخال إحداثيات النقطة المحتلة والنقطة الخلفية كما سبق ذكره
- ندخل إحداثيات نقطة بداية الخط في بند (FROM) في الشاشة التالية:



- بعد ذلك يتم إدخال أحد المعلومات التالية عن الخط حتى يتم تعريفه:

المعلومة	معناها
TO POINT	الخط يصل إلى نقطة معينة
AZIMUTH	انحراف الخط
GRADE	انحدار الخط
VERTICAL ANGLE	الزاوية الرأسية للخط

- بمجرد تعريف الخط المراد توقييعه يبدأ في توقييع النقط المطلوبة الواقعة على هذا الخط كما يلي :