

التدريب العملي الثالث: التعرف على أجزاء جهاز المحطة الشاملة Leica TPS 1100 وكيفية إعداده لعملية الرصد

الغرض من التمرين:

1. التعرف على أجزاء جهاز المحطة الشاملة Leica TPS 1100.
2. التدريب على إعداد الجهاز لعملية الرصد.

الأجهزة المستخدمة:

1. جهاز المحطة الشاملة.
2. حامل الجهاز
3. أوتاد.
4. عاكس.

الوقت المتوقع للتدريب لهذا التمرين ٦ ساعة