


Label ونكتب مقدار الزيادة 25 أمام الخيار Increment ثم OK ثم OK .



• لتحديث الأمر نستخدم الأمر :

Sheet Manager → Sheet Styles → Update Frame Labels
ثم نختار المستطيل ثم Enter تظهر المحطات .

PROFILE LEVEL 00	0+00	0+05	0+10	0+15	0+20	0+25	0+30	0+35	0+40	0+45	0+50	0+55	0+60	0+65	0+70	0+75	0+80	0+85	0+90	0+95	1+00	
GRADE LEVEL 00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CHUNK 00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00