

مثال ٣ - ٤.:

أربعة كابلات XLPE جهد ١٠٠٠/٦٠٠ فولت ذات ٣ قلوب نحاسية مساحة مقطع كل منها ٣٠٠ مم^٢ مدفونة في الأرض على عمق ١,٥ متر، فإذا كانت المسافة بين مركز أي كابل ومركز الكابل المجاور له ٤٥ سم ودرجة حرارة الأرض ٢٥ م^٥ و المقاومة الحرارية للتربة ٢,٥ كلفن.متر/وات. احسب السعة الأمبيرية للكابل.

الحل

أولاً: نوجد السعة الأمبيرية للكابل في الظروف القياسية

من جدول ٣ - ٣ لكابل نحاسي ذي ٣ قلوب ومساحة مقطعه ٣٠٠ مم^٢ نجد أن السعة الأمبيرية هي ٥٩٠ أمبير (القيمة التي تحتها خط في جدول ٣ - ٣)

ثانياً: نقارن الظروف الفعلية للكابل بالظروف القياسية فإذا كانت متماثلة يكون معامل التقنين = ١ وإلا نوجد معامل التقنين للظروف المختلفة عن الظروف القياسية

١. درجة حرارة الأرض ٢٥ م^٥ وهي مختلفة عن درجة الحرارة القياسية ١٥ م^٥، وبالتالي يجب إيجاد معامل التقنين لدرجة حرارة الأرض، من جدول ٣ - ٤ نجد أنه للكابل XLPE عند ٢٥ م^٥ يكون: معامل التقنين لدرجة حرارة الأرض = ٠,٩٣

٢. المقاومة الحرارية للتربة ٢,٥ كلفن.متر/وات وهي مختلفة عن القيمة القياسية ١,٢ كلفن.متر/وات، وبالتالي يجب إيجاد معامل التقنين لمقاومة التربة، من جدول ٣ - ٥ نجد أنه للكابل متعدد القلوب والذي تقع مساحته مقطعه بين ١٨٥ و ٤٠٠ مم^٢ (مساحة مقطع الكابل ٣٠٠ مم^٢ تقع داخل هذا النطاق) عند مقاومة حرارية للتربة مقدارها ٢,٥ كلفن.متر/وات يكون: معامل التقنين للمقاومة الحرارية للتربة = ٠,٧٤

٣. المسافة بين الكابلات ٤٥ سم وهي أقل من القيمة القياسية ١٨٠ سم، وبالتالي يلزم إيجاد معامل التقنين التجميعي، من جدول ٣ - ٦ نجد أنه لأربعة كابلات جهد ١٠٠٠/٦٠٠ فولت مدفونة في وضع مسطح على بعد ٤٥ سم من بعضها البعض يكون: معامل التقنين التجميعي = ٠,٨٦

٤. عمق الدفن ١,٥ متر وهو أكبر من القيمة القياسية (٥٠ سم للكابلات جهد ١ ك ف)، ولذلك يلزم حساب معامل التقنين لعمق الدفن، ومن الجدول ٣ - ٧ نجد أنه لكابل ١/٠,٦ ك ف مساحة مقطعه ٣٠٠ مم^٢ مدفون على عمق ١,٥ متر يكون: معامل التقنين لعمق الدفن = ٠,٩١