

(2) جهاز الأوسيلوسكوب :- يستخدم في اظهار اشارة الفولت داخل الدائرة و يفضل ان لا يقل عن 20 ميغا هرتز.


(3) محول عزل متغير : و يسمى بأوتوترانسفورمر (Autotransformer) او فاريك (Variac) :- و هو جهاز دخل الفولت 220 فولت اما الخرج فيتم تغيير الفولت من صفر الى 220 فولت و يفضل دائما استخدامة لتغذية الدائرة تحت الاختبار و ذلك لغرض حمايتها اثناء اجراء الأختبار في اثناء عملية الصيانة



فاريك

(4) جهاز اختبار الشاشة :- CRT Rejuvenature وظيفته هي :-

- اختبار و ازالة دوائر القصر (short) بين الفتيلة (filament) و الكاثود (kathod).
- اختبار و ازالة دوائر القصر (short) بين الشبكة (grid G1) و الكاثود (kathod).
- يقوم باختبار و اعادة الأتزان في شدة الأشعاع للثلاثة الوان .



(5) جهاز اختبار الدابود و الثايرستور Diode & SCR Tester