


التمرين الثاني

الوصلة المبرومة على شكل (T):

النشاط المطلوب:

نقوم خلال استخدام هذه الوصلة بعمل وصلة من السلك على شكل حرف (T) بطريقة التعرية والجدل .



العدد والأدوات:

- ١ - سكين تعرية أسلاك
- ٢ - زرادية تعرية أسلاك

المواد الخام:

سلكان مقاس كل سلك ٣٠ سم

خطوات التنفيذ:

- ١ - طبق قواعد السلامة أثناء العمل
- ٢ - نقوم خلال استخدام هذه الوصلة بتحضير السلكين
- ٣ - إحضار السلك الأول بمقاس ٣٠ سم ثم نزيل الغلاف الخارجي للسلك من الجهة اليمنى بمقدار ٥ سم
- ٤ - ثم نكرر العملية من الجهة الأخرى بمقاس ٥ سم مع مراعاة عدم جرح السلك
- ٥ - نقوم بتنظيفه
- ٦ - نقوم بتحضير السلك الثاني بمقاس ٣٠ سم
- ٧ - نعري ٢٥ سم من غلافه الخارجي
- ٨ - نأخذ أحد الأطراف ونقوم بعملية لفه عليها كما في الشكل التالي رقم (٣)