


## التمرين الأول

تجهيز لوحة العمل وتخطيطها والتعرف على أماكن التغذية على لوحة تنفيذ التمارين

## النشاط المطلوب:

تخطيط لوحة العمل بعمل مربعات أبعاد كل مربعة مقاس 5سم X 5سم باستخدام خيط وطباشير ملونة.



شكل رقم ( )

في الشكل رقم ( ) يبين لنا المكونات الموجودة على لوحة العمل:

- ١ - لوحة خشب كمنتر قياس 20 سم X 20 سم تثبت على طاولة تمديدات أو حامل موضح بعد.
- ٢ - عدد 4 صناديق توصيل بلاستيك 10 سم X 10 سم.
- ٣ - عدد 3 علب مربعة بلاستيك 8,5 سم X 8,5 سم.
- ٤ - علبة مخرج مستطيلة 4,5 سم X 8,5 سم.
- ٥ - مجاري بلاستيك ذات فتحات مقاس 6 سم X 24 مم بطول 10 م.
- ٦ - قاطع حماية.