

3. التوصيل بالحام ويمكن استخدام لحام النحاس او اللحام الطارد للحرارة (EXOTHERMIC WELDING) والذي يمكن من خلاله لحام نحاس بنحاس او نحاس بالصلب ويستخدم هذا النوع من اللحام الحرارة الناتجة من تفاعل مسحوق اكسيد النحاس والالومنيوم داخل قالب من الجرافيت وعند الانصهار يمر المصهر الى غرفة اللحام الموجود بها الطرفان المطلوب لحامهم ويكون المصهر ربطة شديدة بين الطرفين.

